



enelion

EU

Deklaracja zgodności

Producent:

ENELION Sp. z o.o.

ul. Miałki Szlak 52, Gdańsk 80-717, Polska

Product:

Stacja ładowania samochodów elektrycznych

Model:

Vertica

VM-32-3-X-8-S-04-0-00; VM-32-3-X-8-C-41-0-00; VM-32-3-X-8-C-41-C-00; VM-32-3-X-8-C-41-CR-00; VM-32-3-X-8-C-41-R-00; VM-32-3-X-8-S-04-C-00; VM-32-3-X-8-S-04-CR-00; VM-32-3-X-8-S-04-R-00; VM-32-3-X-8-S-04-E-00; VM-32-3-X-8-S-04-E-00; VM-32-3-X-8-S-04-E-12; VM-32-3-X-8-C-41-B-00; VM-32-3-X-8-C-41-BR-00; VM-32-3-X-8-S-04-B-00; VM-32-3-X-8-S-04-BR-00; VM-32-3-X-8-C-41-E-00; VM-32-3-X-8-C-41-ER-00; VM-32-3-X-8-S-04-ER-00; VM-32-1-X-8-C-41-O-00; VM-32-1-X-8-S-04-O-00; VM-32-1-X-8-C-41-RO-00; VM-32-1-X-8-S-04-RO-00; VM-32-1-X-8-C-41-CRO-00; VM-32-1-X-8-S-04-CRO-00; VM-32-1-X-8-C-41-CO-00; VM-32-1-X-8-S-04-CO-00; VM-32-3-X-8-S-04-0-12; VM-32-3-X-8-S-04-E-12; VM-32-3-X-8-S-04-C-12; VM-32-3-X-8-C-41-0-12; VM-32-3-X-8-C-41-E-12; VM-32-3-X-8-C-41-C-12; VM-32-3-X-8-S-04-CR-14; VM-32-1-X-8-S-04-CRO-14; VM-32-3-X-8-S-04-R-14; VM-32-1-X-8-S-04-RO-14; VM-32-3-X-8-S-04-B-14; VM-32-3-X-8-S-04-E-14; VM-32-3-X-8-S-04-E-27; VM-32-3-X-8-S-04-0-27; VM-32-3-X-8-S-04-C-27; VM-32-3-X-8-S-04-0-24; VM-32-3-X-8-S-04-R-24; VM-32-3-X-8-S-04-ER-00; VM-32-3-X-8-S-04-ER-24; VM-32-3-X-8-S-02-R-24; VM-32-3-X-8-S-02-ER-24; VM-32-3-X-8-S-02-CR-24; VM-32-3-X-8-S-02-0-24; VM-32-3-X-8-S-04-ERO-00; VM-32-1-X-8-S-04-ENRO-00; VM-32-3-X-8-S-04-ER-27; VM-32-3-X-8-S-04-R-27; VM-32-3-X-8-C-41-CR-32; VM-32-3-X-8-S-04-CR-32; VM-32-1-X-8-C-41-ERO-00; VM-32-3-X-8-S-04-ER-14; VM-32-3-X-8-S-04-R-32; VM-32-3-X-8-C-41-R-32; VM-32-3-X-8-S-04-ER-32; VM-32-3-X-8-C-41-ER-32; VM-32-1-X-9-S-04-RO-00; VM-32-1-X-9-S-04-ERO-00; VM-32-3-X-9-S-04-R-00; VM-32-3-X-9-S-04-ER-00; VM-32-1-X-9-S-04-ERO-01; VM-32-1-X-9-S-04-RO-01; VM-32-3-X-9-S-04-RO-01; VM-32-3-X-9-C-41-0-00; VM-32-3-X-9-C-41-0-01; VM-32-3-X-9-S-04-0-00; VM-32-3-X-9-S-04-0-01; VM-32-3-X-9-S-04-ER-01; VM-32-1-X-8-S-04-BRO-00; VM-32-3-X-8-S-04-ER-37; VM-32-3-X-8-S-04-R-37; VM-32-3-X-9-C-41-R-01; VM-32-3-X-9-C-41-ER-01; VM-32-3-X-8-C-70-RO-00; VM-32-3-X-8-C-70-E-00; VM-32-3-X-8-C-70-0-00; VM-32-3-X-8-C-41-ER-14; VM-32-3-X-8-C-41-R-14; VM-32-3-X-9-S-04-CR-00; VM-32-3-X-9-C-41-R-00; VM-32-1-X-9-S-04-CRO-00; VM-32-1-X-9-S-04-CRO-01; VM-32-1-X-9-S-04-0-00; VM-32-1-X-9-S-04-0-01; VM-32-3-X-9-S-04-0-12; VM-32-3-X-9-S-04-0-24; VM-32-3-X-9-S-04-C-00; VM-32-3-X-9-S-04-C-01; VM-32-3-X-9-S-04-C-12; VM-32-3-X-9-S-04-CR-01; VM-32-3-X-9-S-04-CR-24; VM-32-3-X-9-S-04-CR-32; VM-32-3-X-9-S-04-E-00; VM-32-3-X-9-S-04-E-01; VM-32-3-X-9-S-04-ER-14; VM-32-3-X-9-S-04-ER-24; VM-32-3-X-9-S-04-ER-27; VM-32-3-X-9-S-04-ER-32; VM-32-3-X-9-S-04-R-14; VM-32-3-X-9-S-04-R-24; VM-32-3-X-9-S-04-R-27; VM-32-3-X-9-S-04-R-32; VM-32-3-X-9-S-04-R-37; VM-32-1-X-9-C-41-ERO-00; VM-32-1-X-9-C-41-ERO-01; VM-32-3-X-9-C-41-0-12; VM-32-3-X-9-C-41-C-00; VM-32-3-X-9-C-41-C-01; VM-32-3-X-9-C-41-C-12; VM-32-3-X-9-C-41-CR-00; VM-32-3-X-9-C-41-CR-01; VM-32-3-X-9-C-41-CR-02; VM-32-3-X-9-C-41-E-00; VM-32-3-X-9-C-41-E-01; VM-32-3-X-9-C-41-ER-00; VM-32-3-X-9-C-41-ER-01; VM-32-3-X-9-C-41-R-32; VM-32-3-X-9-S-04-ER-00; VM-32-3-X-9-C-70-E-00; VM-32-3-X-9-C-70-0-00; VM-32-1-X-9-S-04-E-00; VM-32-3-B-5-X-XX-L-00; VP-32-3-S-5-X-XX-L-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2ML-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2ML-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2ML2A-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2M2SL2A-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2M2SL2A-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2M2SL2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2M2SL2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2M2SL2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2M2SL2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2M2SL2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2M2SL2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-L2A-00; VP-32-3-S-5-X-XX-L2A-00; VP-32-3-B-5-X-XX-SL2A-00; VP-32-3-S-5-X-XX-SL2A-00; VP-32-3-B-5-X-XX-L2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-L2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BL-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BL-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2MBL-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2MBL-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2MBL2A-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2MBL2A-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2MBSL2A-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2MBSL2A-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2MBSL2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2MBSL2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-2MBSL2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-2MBSL2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BL2A-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BL2A-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BLSL2A-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BLSL2A-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BL2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BL2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-MBL-00; VP-32-3-S-5-X-XX-MBL-00; VP-32-3-B-5-X-XX-MBLA-00; VP-32-3-S-5-X-XX-MBLA-00; VP-32-3-B-5-X-XX-MBLD-00; VP-32-3-S-5-X-XX-MBLD-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BLA-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BLA-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BLD-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BLD-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BSL-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BSL-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BSL2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BSL2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-ML-00; VP-32-3-S-5-X-XX-ML-00; VP-32-3-B-5-X-XX-MLA-00; VP-32-3-S-5-X-XX-MLA-00; VP-32-3-B-5-X-XX-MLD-00; VP-32-3-S-5-X-XX-MLD-00; VP-32-3-B-5-X-XX-LA-00; VP-32-3-S-5-X-XX-LA-00; VP-32-3-B-5-X-XX-LD-00; VP-32-3-S-5-X-XX-LD-00; VP-32-3-B-5-X-XX-SL-00; VP-32-3-S-5-X-XX-SL-00; VP-32-3-B-5-X-XX-SL2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-SL2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-0-00; VP-32-3-B-5-X-XX-0-00; VP-32-3-B-5-X-XX-MBLF-00; VP-32-3-S-5-X-XX-MBLF-00; VP-32-3-B-5-X-XX-MBLFA-00; VP-32-3-S-5-X-XX-MBLFA-00; VP-32-3-B-5-X-XX-LF-00; VP-32-3-S-5-X-XX-LF-00; VP-32-3-B-5-X-XX-LFA-00; VP-32-3-S-5-X-XX-LFA-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BLFA-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BLFA-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BLFD-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BLFD-00; VP-32-3-B-5-X-XX-BL2D-00; VP-32-3-S-5-X-XX-BL2D-00; VP-32-3-B-5-X-XX-MLF-00; VP-32-3-P-5-X-XX-2M2PL2A-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-0-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-SL2D-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-SL2A-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-SL-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-MLD-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-MLA-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-ML-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-MBLD-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-MBLA-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-MBL-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-LFA-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-LF-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-LD-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-L2D-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-L2A-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-L-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BLSL2D-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BLSL2A-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BSL-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BLFD-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BLF-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BLA-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BL2D-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BL2A-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BL-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2M2SL2D-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2M2SL2A-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2M2BL-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2M2BL2A-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2M2BL2D-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-MBLFD-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-MBLFA-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-MBLF-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BLFA-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-BLD-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2M2SL-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2M2LA-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2ML-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2MBSL2D-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2MBSL2A-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2MBSL-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-0-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2M2BL2A-00; VP-32-3-90065-5-X-XX-2M2BL2D-00;

